

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

Экз № 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-П-ПД- 012

г. Москва
(место составления)

«02» 10 2015 г.

Выдано

ЗАО «Институт «Севзапэнергомонтажпроект»

г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 3А;

ИНН 7814340425

(наименование организации, в адрес которой выносится предупреждение)


На основании акта проверки от 04.09.2015 № 022п, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» 09.09.2015 было вынесено предписание № СРО-П-ПС-065 об устранении выявленных нарушений.

В связи с неисполнением в установленный срок указанного предписания,

ПРЕДУПРЕЖДАЮ :

в случае неисполнения предписания от 09.09.2015 № СРО-П-ПС-065 в срок до **06.11.2015** действие выданного свидетельства о допуске к работам № СРО-П-010-00016/3-10082012 от 10.08.2012 будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

Председатель
Дисциплинарной комиссии



А.В. Толмачев

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»**

Экз. № _____

**Заключение
об устранении ЗАО «Институт «Севзапэнергомонтажпроект» нарушений
указанных в предписании № СРО-П-ПС-065 от 09.09.2015**

г. Москва

02 октября 2015 г.

ЗАО «Институт «Севзапэнергомонтажпроект» не представило материалы по устранению нарушений в установленный предписанием № СРО-П-ПС-065 от 09.09.2015 срок.

Результаты проверки и заключение об устранении нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1.	Не соблюдаются Требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала. Отсутствуют работники в категории «Руководители» в количестве 2 человек и специалисты в категории «ИТР» в количестве 25 человек для выполнения видов работ №№ 3; 4.1–4.4; 6.1–6.4, 6.7, 6.10, 6.12; 8. Нарушены требования п. 1 разд. 1.2 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
2.	Не функционирует система проверки квалификации персонала на соответствие занимаемой должности: отсутствуют приказ о создании аттестационной комиссии и протоколы заседаний аттестационной комиссии. Нарушены требования п. 3.1 разд. 1.1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
3.	Не функционирует система подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору: отсутствуют приказ о создании	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.

	<p>аттестационной комиссия и план-график аттестации.</p> <p>Нарушены требования: п. 3.2 разд. 1.1, Приложения № 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	
4.	<p>Отсутствует специалист службы охраны труда, по основному месту работы, с опытом работы и техническим образованием.</p> <p>Нарушены требования п. 8 разд. 1.1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
5.	<p>Не соблюдаются требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» в части планирования повышения квалификации на 2015 год.</p> <p>Нарушены требования п. 3.3 Приложения № 2 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
6.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО-П-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством». Не поддерживается в рабочем состоянии СМК: не обеспечивается наличие ресурсов и информации, необходимые для поддержания процессов СМК и их мониторинга; не осуществляется мониторинг, измерение и анализ процессов СМК; не принимаются меры необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов.</p> <p>Нарушены требования: п. 2.1 СТО-П-00003-2009; п. 4.1 ГОСТ ISO 9001-2011</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
7.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-П 60542948 00002-2012 «Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность ОИАЭ и других объектов капитального строительства при подготовке проектной документации».</p>	
7.1.	<p>Не определен состав специалистов, осуществляющих нормоконтроль.</p> <p>Нарушены требования п.8.1 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>

7.2.	Не определен состав специалистов, на которых возложена ответственность за документооборот. Нарушены требования п. 9 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
8.	Не заключен договор страхования гражданской ответственности. Нарушены требования п. 1.3 НПСАП-2009-1.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.

ЗАО «Институт «Севзапэнерго-монтажпроект» не устранило нарушения, указанные в Предписании.

Главный специалист
Отдела технического надзора



Хорькова М.М.