

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-П-ПС-071

г. Москва

« 26 » 10 2015 г.

Выдано

ЗАО «Атомстройэкспорт»

127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 2, стр. 1

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки № 025п от 16.10.2015, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:


№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не соблюдаются Требования к выдаче свидетельство допуске по наличию квалифицированного персонала: в категории «Руководство» отсутствует 1 чел. в должности Главного инженера проекта. Нарушены требования п. 2.1 разд. 2.2. Требования к выдаче свидетельств о допуске.	28.12.2015
2.	Отсутствует система проверки квалификации персонала (аттестация) на соответствие занимаемой должности: не разработано Положение об аттестации взамен отмененного приказом № 007/112-П от 24.04.2013 Р АСЭ.002-2012 «Положение о ежегодной оценке работников ЗАО «Атомстройэкспорт»; не создана аттестационная комиссия; отсутствуют протоколы заседания аттестационной комиссии. Нарушены требования п. 3.1 разд. 2.1, п.п. 6.6, 6.6.1 Приложения № 3 Требования к выдаче свидетельств о допуске.	
3.	не все специалисты, принимающие непосредственное участие в процессе подготовки проектной документации, повышают свою квалификацию в области проектной деятельности не реже 1 раза в 5 лет (не повысили квалификацию: Костенко А.В., Сыросев А.Т., Гелих Н.С., Кудлай А.К.).	

	Нарушены требования п. 3.3 раздела 2.1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	
4.	Не соблюдаются требования стандарта стандарта СТО-П-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:	
4.1.	не разработаны цели в области качества на 2015 год в филиале ЗАО «Атомстройэкспорт» в г. Озерске; Нарушены требования п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	
4.2.	не разработан процесс проектирования работ; Нарушены требования п. 7.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	
4.3.	не описан механизм выявления несоответствий и контроль за их устранением в регламенте по работе с несоответствиями ПУТК012-2014; Нарушены требования п. 8.3. ГОСТ ISO 9001-2011.	
5.	Не соблюдаются требования стандарта СТО 95 106-2013 «Организация деятельности генерального проектировщика. Общие требования»: <ul style="list-style-type: none"> используются документы АО «НИАЭП», которые не адаптированы для использования ЗАО «Атомстройэкспорт», требующие приведения в соответствие с действующей структурой организации следующих документов: <ul style="list-style-type: none"> - Стандарт управления проектами; - Положение о ГИПе и рабочей группе по проекту; - Регламент разработки и актуализации календарно-сетевого графика проектной деятельности; - Регламент взаимодействия участников проекта; - методическое обеспечение планирования, актуализации и контроля календарно-сетевого графика проектных и изыскательских работ; - альбом отчетных форм, используемых при реализации проектов; - процессы управления проектами Генерального проектировщика, которые должны обеспечивать: <ul style="list-style-type: none"> согласованную работу всех участников проектной деятельности на основании утвержденных графиков; выдачу результатов работ проектной деятельности в сроки, предусмотренные графиками; своевременное и качественное выполнение работ проектной деятельности с соблюдением требований нормативно-технической документации. Нарушены требования п. 10.2.1 табл. 1 СТО 95 106-2013).	28.12.2015
6.	Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-П 60542948 00002-2012 «Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность ОИАЭ и других объектов капитального строительства при	

	подготовке проектной документации»:	
6.1.	отсутствует распорядительный документ о группе нормоконтроля проектной документации; Нарушены требования п. 8.2 СТО СРО-П 60542948 00002-2012; п. 6.3 прим. 1 ГОСТ Р 21.1002.2008.	
6.2.	не разработано Положение о нормоконтроле; Нарушены требования п. 8.1 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.	
6.3.	не разработана процедура внесения изменений в проектную документацию; Нарушены требования п. 9 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.	
6.4.	не обеспечивается знание руководством и специалистами директивных и руководящих документов для выполнения проектной, рабочей и технологической документации - отсутствует утвержденный список действующей НД для выполнения работ, который должен формироваться на основании требований обязательных к применению Федеральных норм и требований Заказчика. Нарушены требования п. 7.3 СТО СРО-П 60542948 00002-2012; п. 7 Методических рекомендаций по применению перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521; п.п. 3, 4 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ.	28.12.2015

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих архитектурно-строительное проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru.

Председатель
Дисциплинарной комиссии
(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)