

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное  
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-П-ПС-255**

г. Москва  
(место составления)

« 17 » 08 2015 г.

Выдано

**АО «ГНЦ НИИАР»**

433510, Ульяновская обл., г. Димитровград.

*(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)*

На основании Акта проверки от 11.08.2015 № 019п, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не все специалисты, занятые в разработке проектной документации, повышают свою квалификацию в области проектной деятельности не реже 1-го раза в 5 лет: не повысили квалификацию 27 специалистов из категории «ИТР». Нарушены требования п. 3.3 разд. 1.1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	30.10.2015
2.	Не соблюдаются требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»: четыре специалиста из категории «Руководство» не прошли аттестацию в центральной аттестационной комиссии СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ». Нарушены требования п. 3.4 разд. 1.1; п. 2.2 Приложения № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.	30.10.2015
3.	не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-П 60542948 00002-2012 «Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность ОИАЭ и других объектов капитального строительства»:	30.10.2015
3.1.	Не разработана процедура внесения изменений в проектную документацию. Нарушены требования разд. 9 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.	

3.2.	<p>Представленная Программа обеспечения качества при проектировании и конструировании для объектов использования атомной энергии ПОК 086-40-2015 требует пересмотра и актуализации:</p> <p>основана на отмененных и замененных нормативных документах;</p> <p>в разделе 8 «Контроль проектирования (конструирования)» определено производство нормоконтроля ПСД, но основано оно не на ГОСТ 21.002, ГОСТ Р 21.1101;</p> <p>не представлены документы, подтверждающие проведение проверок выполнения ПОК 086-40-2015, направленных на выяснение результативности ПОК.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.2 СТО СРО-П 60542948 00002-2012; разделов II, IV НП 090-11; п. 7 ПОК 086-40-2015.</p>	30.10.2015
------	---	------------

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих архитектурно-строительное проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» и по электронной почте: [PanovaNG@atomsro.ru](mailto:PanovaNG@atomsro.ru).

**Председатель**  
**Дисциплинарной комиссии**  
 \_\_\_\_\_  
 (должность)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Толмачев А.В.**  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)