

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС-085

г. Москва

« 09 » 12 2015 г.

Выдано

ОАО «Приборный завод «Тензор»

141980, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, дом 2.

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки № 091с от 02.12.2015, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не представлен расчет численности службы охраны труда. Нарушены требования п. 7 разд. 1.1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	09.02.2016
2.	Не соблюдаются требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, СТО 95 135 – 2013, СТО 95 137-2013, СТО СРО-С 60542960 00038-2014, СТО СРО-С 60542960-041-2015, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении СМР на объектах строительства Ленинградской АЭС:	09.02.2016
2.1.	Не определен порядок проведения входного контроля проектной, рабочей и организационно-технологической документации. Нарушены требования п.п. 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4 СТО 95 135 – 2013.	


2.2.	<p>Отсутствуют документированные процедуры по осуществлению строительного контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> проведения входного контроля материалов, изделий, оборудования; проведения оценки качества материалов, изделий, оборудования; проведения приемочного и инспекционного контроля, а также формы записи результатов; проведения входного контроля проектной, рабочей и технологической документации. <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6.4 СТО СРО-С 60542960 00038-2014.</p>	09.02.2016
2.3.	<p>Не разработаны методы, схемы, планы для проведения входного контроля качества материалов.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С 60542960-041-2015.</p>	
2.4.	<p>Отсутствует перечень изделий и конструкций для проведения электромонтажных работ подлежащих входному контролю.</p> <p>Нарушены требования п. 8.6 СТО СРО-С 60542960-041-2015.</p>	
3.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2015 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:</p>	
3.1.	<p>Отсутствует приказ о назначении ответственного по ОТ и ПБ по организации в целом.</p> <p>Нарушены требования п.п. 8.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2015; п. 5.2 СНиП 12-03-2001; п.п. 3.4.2, 3.4.3, 4.1.2 СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p>	09.02.2016
3.2.	<p>В рамках СУОТ ЗАО «СКБ «Тензор» руководством организации не обеспечено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - схематическое представление элементов управления охраной труда; - не предусмотрен периодический анализ и при необходимости корректировка политики, с целью обеспечения ее постоянного соответствия изменяющимся состояниям условий и охраны труда в организации, нормативным требованиям и другим обстоятельствам, и т.д.; - не проведен анализ СУОТ за 2014 год; - не запланированы внутренние аудиты СУОТ; 	09.02.2016

	<p>- не разработаны мероприятия планирования улучшения СУОТ.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 6.1, 8.2, 10.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2015; п.п. 4.1, 4.2.3, 4.3.2, 4.4-4.7, 4.8.1-4.8.10, 4.10.3, 4.11.1-4.11.6, 4.12, 5.1, 5.2, 5.6 СУОТ Госкорпорации «Росатом»; п. 7.2 ГОСТ 12.0.007-2009.</p>	
3.3.	<p>Отсутствует уголок или кабинет по ОТ.</p> <p>Нарушены требования п. 8.17 СТО СРО-С-60542960-00006-2015.</p>	09.02.2016

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 регламента «Осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**.

**Председатель
дисциплинарной комиссии**

(должность)



(подпись)

А.В. Толмачев

(расшифровка подписи)