

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»**

Экз № 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-П-ПД-004

г. Москва
(место составления)

«01» 04 2015 г.

Выдано

ООО «ОЭК-Инжиниринг»

117246, г. Москва, Научный проезд, д.17;

ИНН 7725631542

(наименование организации, в адрес которой выносится предупреждение)

На основании акта проверки от 26.12.2014 № 043п, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» 30.12.2014 было вынесено предписание № СРО-П-ПС-094 об устранении выявленных нарушений.

В связи с неисполнением в установленный срок указанного предписания,

ПРЕДУПРЕЖДАЮ :


в случае неисполнения п.п. 5.3 – 5.8, 6.3, 6.4, 7.1 – 7.4 предписания от 30.12.2014 № СРО-П-ПС-077 в срок до **27.05.2015**, действие выданного свидетельства о допуске к работам № СРО-П-010-00080/6-24012014 от 24.01.2014 будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

Председатель
Дисциплинарной комиссии



А.В. Толмачев

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

Экз. № 

Заключение
об устранении ООО «ОЭК-Инжиниринг» нарушений указанных в
предписании № СРО-П-ПС-094 от 30.12.2014

г. Москва

01 апреля 2015 г.

Заключение об устранении нарушений сделано на основании отчета ООО «ОЭК-Инжиниринг» об устранении нарушений от 30.03.2015 исх. № 03-СРО и материалов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Результаты проверки и заключение об устранении нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1.	Не соблюдаются требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала: для выполнения видов работ №№ 4.1, 13 недостаточно 1 чел. со специальностью «Теплогазоснабжение и вентиляция»; для выполнения вида работ № 13 отсутствуют 2 чел. со специальностью «Водоснабжение и водоотведение». Нарушены требования п. 1 гл. II разд. 1, п. 2.1 гл. II разд. 2 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение устранено. Представлен договор № ДП05-004-15 от 21.01.2015 на оказание обучения специалистов по программам: «Теплогазоснабжение и вентиляция» - 1 чел.; «Водоснабжение и водоотведение» - 2 чел.
2.	Отсутствует система подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору - не разработано Положение об аттестации. Нарушены требования п. 3.2 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение устранено. Разработано Положение о порядке проведения аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом № 01 от 12.01.2015.
3.	Не все руководители и специалисты повышают квалификацию в области проектной деятельности не реже 1 раза в 5	Нарушение устранено. Представлена годовая заявка на 2015 год по повышению

	<p>лет - 3 руководителя и 6 ИТР не повышали квалификацию.</p> <p>Нарушены требования п. 3.3 гл. I разд. 1, п. 3.3 гл. II разд. 2 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	<p>квалификации 8 специалистами организации.</p>
4.	<p>Не соблюдаются требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» - не планируется обучение руководителей по программам повышения квалификации.</p> <p>Нарушены требования п. 3.5 Приложения № 2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.</p>	<p>Нарушение устранено. Представлена годовая заявка на 2015 год по повышению квалификации 8 специалистами организации.</p>
5.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО-П-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:</p>	
5.1.	<p>не устанавливаются цели в области качества как в целом по организации, так и в соответствующих подразделениях и на соответствующих уровнях организации.</p> <p>Нарушены требования пп. а, с п. 5.1, п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение устранено. Представлены Цели в области качества на 2015 год.</p>
5.2.	<p>не назначен представитель руководства по качеству.</p> <p>Нарушены требования п. 5.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение устранено. Представлен приказ № 08 от 05.03.2015 о назначении представителя руководства по качеству.</p>
5.3.	<p>не проводится анализ со стороны высшего руководства системы менеджмента качества.</p> <p>Нарушены требования п. 5.1 d, п. 5.6.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
5.4.	<p>отсутствуют входные данные для анализа со стороны высшего руководства системы менеджмента качества.</p> <p>Нарушены требования п. 5.6.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>

5.5.	<p>не разработаны и не запланированы к разработке процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции (выполнение функций генерального проектировщика).</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.1, 7.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
5.6.	<p>не проводились в 2013 году и не запланированы на 2014 год внутренние проверки (аудиты) с целью установления того, что система менеджмента качества соответствует запланированным мероприятиям (процессам жизненного цикла продукции), требованиям к системе менеджмента качества, внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.</p> <p>Нарушены требования п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Представлен приказ № 10 от 06.03.2015 о проведении внутренних аудитов в 2015 г.</p> <p>Не представлен график проведения внутренних аудитов и программы проверок.</p>
5.7.	<p>не планируется и не управляется процесс проектирования и разработки, не установлены:</p> <p>стадии проектирования и разработки;</p> <p>проведение анализа, верификации и валидации, соответствующих каждой стадии проектирования и разработки;</p> <p>ответственность и полномочия в области проектирования и разработки.</p> <p>Нарушены требования п.п 4.1 b, c; п. 4.2.2 c; п. 5.1; п. 5.4.2 a; п. 7.3.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
5.8.	<p>не определены средства управления и соответствующая ответственность и полномочия для действий с несоответствующей продукцией.</p> <p>Нарушены требования п. 8.3 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
5.9.	<p>не разработана процедура проведения внешних аудитов привлекаемых для выполнения части работ сторонних организаций.</p> <p>Нарушены требования п. 2.3 СТО-П-00003-2009.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлено Положение «Интегрированная система менеджмента. Внешний аудит», утвержденное приказом № 06 от 05.03.2015.</p>
6.	<p>Имеются нарушения требований стандартов СТО СРО-П 60542948 00002-2012 по соблюдению общих требований к выполнению работ, СТО СРО-П 60542948</p>	

	00031-2014 по осуществлению авторского надзора, СТО 95 107-2013 по разработке ПОС:	
6.1.	не разработана процедура подготовки проектной документации. Нарушены требования п. 5.2 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.	Нарушение устранено. Представлено «Руководство по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства производственного и гражданского назначения», утвержденное приказом № 09 от 05.03.2015.
6.2.	не разработана процедура внесения изменений в проектную документацию. Нарушены требования раздела 9 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.	Нарушение устранено. Представлено «Положение о внесении изменений в проектно-сметную документацию», утвержденное приказом № 07 от 05.03.2015.
6.3.	не разработана процедура осуществления авторского надзора. Нарушены требования п. 5.2 СТО СРО-П 60542948 00002-2012; разд. 11 СТО СРО-П 60542948 00031-2014.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
6.4.	не разработана процедура разработки, утверждения и внесения изменений в ПОС. Нарушены требования п. 5.2 СТО СРО-П 60542948 00002-2012, разд. 10 СТО 95 107-2013.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
6.5.	выполнены работы собственными силами по разработке материалов по корректировке проектной документации НВАЭС-2 блоков 1 и 2 разделов проекта согласно договору № 05/13/ГП-АП/12108/56/02/4471-Д/02/6718-Д от 30.07.2013 с ОАО «Атомэнергопроект» (виды работ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11). ООО «ОЭК-Инжиниринг» не имеет свидетельств о допуске к работам каких-либо других саморегулируемых организаций с допуском на выполнение ряда работ, которые были выполнены при разработке материалов по корректировке проектной документации НВАЭС-2 блоков 1 и 2. Нарушены требования п. 5.2 СТО СРО-П 60542948 00002-2012; п. 1 статьи 558 Градостроительного кодекса РФ.	Нарушение устранено. Представлено письмо АО «Атомэнергопроект» № 0201/5807/10-106 от 18.02.2015 о замечаниях в акте.

7.	Не соблюдаются требования стандарта СТО 95 106-2013 «Организация деятельности генерального проектировщика. Общие требования»:	
7.1.	не разработаны документы СУП - стандарт управления проектами, положение о подразделении по управлению проектами, положение о ГИПе и рабочей группе по проекту, регламент открытия проекта на реализацию, регламент разработки и актуализации календарно-сетевого графика проектной деятельности, регламент формирования и контроля договорных обязательств, регламент взаимодействия участников проекта, альбом отчетных форм. Нарушены требования п. 10.1.1 СТО 95 106-2013.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
7.2.	не создано подразделение по управлению проектами. Нарушены требования п. 10.3.1 СТО 95 106-2013.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
7.3.	не осуществляется календарно-сетевое планирование при выполнении работ собственными силами. Нарушены требования п. 9.1.1 СТО 95 106-2013.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
7.4.	не установлены время и периодичность сбора фактических данных для обеспечения контроля проектной деятельности. Нарушены требования п.п. 9.2.1, 9.2.2 СТО 95 106-2013.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
8.	Не соблюдаются требования Правил саморегулирования НПСАП-2009-1 «Требования к страхованию членами некоммерческого Партнерства «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» гражданской ответственности» - в договоре страхования гражданской ответственности № 200495-СРО-П от 13.12.2013:	Нарушение устранено. Представлен договор страхования гражданской ответственности от 16.12.2014 № 201289-СРО-П.
8.1.	не застрахована гражданская ответственность, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ при выполнении вида работ № 4.3. Нарушены требования п. 4.2 Правил.	

8.2.	указано недействующее на дату проведения проверки Свидетельство о допуске к работам. Нарушены требования п.п. 4.2, 4.3 Правил.	
8.3.	условия действия договора страхования, указанные в п. 1.2 договора, действуют в отношении видов работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, но не указано что они действуют в отношении видов работ на объектах использования атомной энергии. Нарушены требования п.п. 4.2, 4.3 Правил.	
8.4.	договором страхования не предусмотрено право Страхователя на получение страхового возмещения, в случае если Страхователь с предварительного письменного согласия Страховщика самостоятельно компенсировал, причиненный вред. Нарушены требования п. 9.1 Правил.	

ООО «ОЭК-Инжиниринг» не устранило п.п. 5.3 – 5.8, 6.3, 6.4, 7.1 - 7.4 нарушений, указанных в Предписании.

Главный специалист
Отдела технического надзора



Хорькова М.М.