

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное  
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-П-ПС-001**

г. Москва  
(место составления)

« 09 » 02 2015 г.

Выдано

**ЗАО «Альянс-Гамма»**

141310, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии,  
д. 212в, стр. 48.

*(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)*

На основании Акта проверки от 30.01.2015 № 001п, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:


№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не соблюдаются требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала: недостаточное количество квалифицированных специалистов для выполнения вида работ № 10 в количестве 3 чел. (требуется 5 чел.). Нарушены требования п. 1.3 гл. II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	20.04.2015
2.	Имеются нарушения требований стандарта СТО-П-00003-2009 в части соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, а также в части соответствия программы обеспечения качества требованиям органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью (нарушены требования п.п. 2.1, 2.4 СТО-П-00003-2009):	20.04.2015
2.1.	Не разработаны процедуры и не осуществляется контроль, необходимый для обеспечения соответствия закупленной продукции (предоставление услуг сторонних организаций, привлекаемых для выполнения части работ) установленным требованиям к закупкам. Нарушены требования п. 2.3 СТО-П-00003-2009; п. 7.4.3 ГОСТ ISO 9001-2011.	

2.2.	<p>«Программа обеспечения качества Общая» ПОК (О) 51255813.000-08-2014 не содержит:</p> <p>краткой информации об основных функциональных обязанностях, полномочиях и ответственности должностных лиц, руководящих разработкой и реализацией ПОК, а также контролирующих выполнение и оценивающих результативность выполнения ПОК, включая информацию о распределении ответственности лиц (подразделений), выполняющих работы и осуществляющих контроль их качества;</p> <p>основных сведений о функциях и взаимодействии подразделений организации, участвующих в реализации ПОК;</p> <p>основных сведений о порядке взаимодействий с заказчиком, вышестоящими организациями (при их наличии), подрядными организациями, другими организациями, осуществляющими деятельность в области использования атомной энергии, федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными организациями, осуществляющими государственное управление использованием атомной энергии и государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии;</p> <p>описания порядка:</p> <p>выявления и регистрации несоответствий;</p> <p>определения и анализа причин выявленных несоответствий (с учетом влияния несоответствий на безопасность ОИАЭ);</p> <p>недопущения применения продукции, а также приемки выполненных работ и (или) предоставленных услуг, не соответствующих установленным требованиям;</p> <p>уведомления руководства о выявленных несоответствиях;</p> <p>определения тенденций изменения причин и характера нарушений по результатам анализа несоответствий;</p> <p>описания порядка проведения аудитов (проверок) выполнения разработанной ПОК, а также ПОК подрядных (субподрядных) организаций.</p> <p>Нарушены требования п.п. 15, 24 НП-090-11.</p>	20.04.2015
3.	<p>Имеются нарушения требований стандартов СТО СРО-П 60542948 00002-2012 по соблюдению требований к выполнению работ, СТО СРО-П 60542948 00031-2014 по осуществлению авторского надзора, СТО 95 107-2013 по разработке ПОС, СТО 95 105-2013 по обследованию строительных конструкций:</p>	20.04.2015
3.1.	<p>Не разработана процедура осуществления авторского надзора.</p> <p>Нарушены требования п. 5.2 СТО СРО-П 60542948 00002-2012; разд. 11 СТО СРО-П 60542948 00031-2014.</p>	

3.2.	Не разработана процедура разработки, утверждения и внесения изменений в ПОС. Нарушены требования п. 5.2 СТО СРО-П 60542948 00002-2012; разд. 10 СТО 95 107-2013.	20.04.2015
3.3.	Не разработаны процедуры обследования строительных конструкций. Нарушены требования п. 5.2 СТО СРО-П 60542948 00002-2012; разд. 10 СТО 95 105-2013.	
4.	Имеются нарушения требований стандарта СТО 95 106-2013:	20.04.2015
4.1.	Разработанный стандарт СТО АГ 51255813-45-02-2014 СУП «Управление проектами. Общие требования» не определяет: цели создания и деятельности подразделений, вовлеченных в управление проектами; основных задач подразделений; сквозной общий процесс управления проектами, взаимоувязывающий все детальные процессы управления проектами Генерального проектировщика; информационную систему управления проектами; перечень регламентирующих документов по СУП. Нарушены требования п. 10.2 СТО 95 106-2013.	
4.2.	Не разработан Регламент разработки и актуализации календарно-сетевых графиков проектной деятельности. Нарушены требования п. 10.2 СТО 95 106-2013.	
4.3.	В имеющихся документах СУП не определено взаимодействие между: подразделениями внутри Генерального проектировщика; Генеральным проектировщиком и Застройщиком (или Техническим заказчиком); Генеральным проектировщиком и его субподрядными организациями. Нарушены требования п. 10.2.3 СТО 95 106-2013.	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**.

**Председатель**  
**Дисциплинарной комиссии**  
(должность)

  
(подпись)

**Толмачев А.В.**  
(расшифровка подписи)