

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»**

Экз № 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-П-ПД-005

г. Москва
(место составления)

«21» 04 2015 г.

Выдано

ЗАО «Альянс-Гамма»

141310, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии,
д. 212в, стр. 48; ИНН 7718146513

(наименование организации, в адрес которой выносится предупреждение)

На основании акта проверки от 30.01.2015 № 001п, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» 09.02.2015 было вынесено предписание № СРО-П-ПС-001 об устранении выявленных нарушений.

В связи с неисполнением в установленный срок указанного предписания,

ПРЕДУПРЕЖДАЮ:

в случае неисполнения п.п. 3.2, 3.3, 4.1 – 4.3 предписания от 09.02.2015 № СРО-П-ПС-001 в срок до **17.08.2015**, действие выданного свидетельства о допуске к работам № СРО-П-010-00154/4-12112012 от 12.11.2012 будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

Председатель
Дисциплинарной комиссии

А.В. Толмачев

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»**

Экз. № 2

**Заключение
об устранении ЗАО «Альянс-Гамма» нарушений указанных
в предписании № СРО-П-ПС-001 от 09.02.2015**

г. Москва

21 апреля 2015 г.

Заключение об устранении нарушений сделано на основании отчета ЗАО «Альянс-Гамма» об устранении нарушений от 20.04.2015 исх. № 893/04 и материалов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Результаты проверки и заключение об устранении нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1.	Не соблюдаются требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала: недостаточное количество квалифицированных специалистов для выполнения вида работ № 10 в количестве 3 чел. (требуется 5 чел.). Нарушены требования п. 1.3 гл. II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение устранено. Представлен План обучения ИТР на 2015 г., включая обучение 5 специалистов по программе П-10.
2.	Имеются нарушения требований стандарта СТО-П-00003-2009 в части соответствия СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, а также в части соответствия ПОК требованиям органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью (нарушены требования п.п. 2.1, 2.4 СТО-П-00003-2009):	
2.1.	Не разработаны процедуры и не осуществляется контроль, необходимый для обеспечения соответствия закупленной продукции (предоставление услуг сторонних организаций, привлекаемых для выполнения части работ) установленным требованиям к закупкам.	Нарушение устранено. Представлены разработанные стандарты: - СТО АГ 51255813-09-02-2014 СК «Выбор и оценка деятельности поставщиков»; - СТО АГ 51255813-14-01-

	Нарушены требования п. 2.3 СТО-П-00003-2009; п. 7.4.3 ГОСТ ISO 9001-2011.	2015 СК «Аудит (проверка) выполнения программ обеспечения качества».
2.2.	<p>«Программа обеспечения качества Общая» ПОК (О) 51255813.000-08-2014 не содержит:</p> <p>краткой информации об основных функциональных обязанностях, полномочиях и ответственности должностных лиц, руководящих разработкой и реализацией ПОК, а также контролирующих выполнение и оценивающих результативность выполнения ПОК, включая информацию о распределении ответственности лиц (подразделений), выполняющих работы и осуществляющих контроль их качества;</p> <p>основных сведений о функциях и взаимодействии подразделений организации, участвующих в реализации ПОК;</p> <p>основных сведений о порядке взаимодействий с заказчиком, вышестоящими организациями (при их наличии), подрядными организациями, другими организациями, осуществляющими деятельность в области использования атомной энергии, федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными организациями, осуществляющими государственное управление использованием атомной энергии и государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии;</p> <p>описания порядка:</p> <p>выявления и регистрации несоответствий;</p> <p>определения и анализа причин выявленных несоответствий (с учетом влияния несоответствий на безопасность ОИАЭ);</p> <p>недопущения применения продукции, а также приемки выполненных работ и (или) предоставленных услуг, не соответствующих установленным требованиям;</p> <p>уведомления руководства о выявленных несоответствиях;</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены ПОК:</p> <p>- переработанная «Программа обеспечения качества Общая» ПОК (О) 51255813.000.09-2015;</p> <p>- разработанная ПОК (Пр) 51255813.012.02-2015 «ПОК при проектировании ОИАЭ».</p>

	<p>определения тенденций изменения причин и характера нарушений по результатам анализа несоответствий;</p> <p>описания порядка проведения аудитов (проверок) выполнения разработанной ПОК, а также ПОК подрядных (субподрядных) организаций.</p> <p>Нарушены требования п.п. 15, 24 НП-090-11.</p>	
3.	<p>Имеются нарушения требований стандартов СТО СРО-П 60542948 00002-2012 по соблюдению требований к выполнению работ, СТО СРО-П 60542948 00031-2014 по осуществлению авторского надзора, СТО 95 107-2013 по разработке ПОС, СТО 95 105-2013 по обследованию строительных конструкций:</p>	
3.1.	<p>Не разработана процедура осуществления авторского надзора.</p> <p>Нарушены требования п. 5.2 СТО СРО-П 60542948 00002-2012; разд. 11 СТО СРО-П 60542948 00031-2014.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представленная разработанный СТО АГ 51255813-XX-01-2015 СК «Порядок проведения авторского надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и техническом перевооружении ОИАЭ».</p>
3.2.	<p>Не разработана процедура разработки, утверждения и внесения изменений в ПОС.</p> <p>Нарушены требования п. 5.2 СТО СРО-П 60542948 00002-2012; разд. 10 СТО 95 107-2013.</p>	<p>Нарушения не устранены.</p> <p>Представлен план разработки и пересмотра документов на 2015 год.</p>
3.3.	<p>Не разработаны процедуры обследования строительных конструкций.</p> <p>Нарушены требования п. 5.2 СТО СРО-П 60542948 00002-2012; разд. 10 СТО 95 105-2013.</p>	<p>Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушений.</p>
4.	<p>Имеются нарушения требований стандарта СТО 95 106-2013:</p>	
4.1.	<p>Разработанный стандарт СТО АГ 51255813-45-02-2014 СУП «Управление проектами. Общие требования» не определяет: цели создания и деятельности подразделений, вовлеченных в управление проектами; основных задач подразделений; сквозной общий процесс управления проектами, <u>взаимоувязывающий</u> все детальные процессы управления проектами</p>	<p>Нарушения не устранены.</p> <p>Представлен план разработки и пересмотра документов на 2015 год.</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушений.</p>

	<p>Генерального проектировщика; информационную систему управления проектами; перечень регламентирующих документов по СУП.</p> <p>Нарушены требования п. 10.2 СТО 95 106-2013.</p>	
4.2.	<p>Не разработан Регламент разработки и актуализации календарно-сетевого графика проектной деятельности.</p> <p>Нарушены требования п. 10.2 СТО 95 106-2013.</p>	<p>Нарушения не устранены.</p> <p>Представлен план разработки и пересмотра документов на 2015 год.</p>
4.3.	<p>В имеющихся документах СУП не определено взаимодействие между: подразделениями внутри Генерального проектировщика; Генеральным проектировщиком и Застройщиком (или Техническим заказчиком); Генеральным проектировщиком и его субподрядными организациями.</p> <p>Нарушены требования п. 10.2.3 СТО 95 106-2013.</p>	<p>Не представлены документы, подтверждающие устранение нарушений.</p>

ЗАО «Альянс-Гамма» не устранило п.п. 3.2, 3.3; 4.1 – 4.3 нарушений, указанных в Предписании.

Главный специалист
Отдела технического надзора



Хорькова М.М.