

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-П-ПС- 039

г. Москва
(место составления)

« 29 » 05 2015 г.

Выдано

АО «ТВЭЛ-СТРОЙ»

115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4.

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 15.05.2015 № 012п, в соответствии со статьями 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не соблюдаются Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам в части наличия квалифицированного персонала:	
1.1.	Недостаточное количество квалифицированных специалистов в количестве 23 чел. для выполнения видов работ: № 1.1 в количестве 5 человек, № 2 в количестве 3 человек, № 3 в количестве 4 человека, №№ 4.1 – 4.3 в количестве 1 человека, №№ 6.1, 6.2 в количестве 10 человек. Нарушены требования п. 1 разд. 1.2 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	17.08.2015
1.2.	Недостаточное количество квалифицированных специалистов для выполнения вида работ № 13 имеющих специальность «Промышленное и гражданское строительство» - 1 чел., «Водоснабжение и водоотведение» - 1 чел. Нарушены требования п. 2.1 разд. 2.2 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	17.08.2015
2.	Не разработана система подготовки и аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору: не разработано Положение об аттестации. Нарушены требования п. 3.2 разд. 1.1, 2.1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	17.08.2015

3.	Отсутствуют лицензии в области использования атомной энергии в соответствии с действующим законодательством РФ. Нарушены требования п. 5 разд. 1.1, 2.1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	17.08.2015
4.	Не соблюдаются требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»: специалисты из категории «Руководство» не прошли аттестацию в центральной аттестационной комиссии СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ». Нарушены требования п. 2.2 Приложения № 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	17.08.2015
5.	Не соблюдаются требования стандарта СТО-П-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством»: Программа обеспечения качества при выполнении проектных работ на объектах ядерного топливного цикла ПК-10-02 редакция 01 (утв. приказом № 166 от 19.10.2010) требует пересмотра и актуализации. Нарушены требования п. 2.4 СТО-П-00003-2009; гл. III НП 090-11.	17.08.2015
6.	Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-П 60542948 00002-2012 «Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность ОИАЭ и других объектов капитального строительства»: не разработана процедура внесения изменений в проектную документацию. Нарушены требования п. 9 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.	17.08.2015
7.	Не соблюдаются требования стандарта СТО 95 106-2013 «Организация деятельности генерального проектировщика. Общие требования»: порядок работы с формами «График выполнения работ по проектированию по договору» и «Отчет о выполнении работ по графику выполнения работ по проектированию по договору» не описывает процедуру актуализации календарно-сетевых графиков, процедуру сбора, передачи и обработки оперативных данных о ходе выполнения работ. Нарушены требования п. 10.2 СТО 95 106-2013.	17.08.2015
8.	Не соблюдаются требования правил саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ» - договор субподряда № 69/12/6701-Д-У/14/1 от 18 ноября 2014 г. (ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» - Генпроектировщик, ООО «ИЦ ВСТ» - Исполнитель) на выполнение проектно-исследовательских работ не содержит следующие данные Свидетельства о допуске к работам организации контрагента: номер Свидетельства о допуске к работам; виды работ, предусмотренные Свидетельством о допуске к работам; дата выдачи Свидетельства о допуске к работам; наименование,	17.08.2015

	регистрационный номер саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций. Нарушены требования п. 1.1 Правил саморегулирования.	
--	--	--

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru.

**Председатель
Дисциплинарной комиссии**
(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)