

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-П-ПС-066

г. Москва

«09» 09 2015 г.

Выдано ОАО «Мостостроительный трест № 6»

г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 68

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)


На основании Акта проверки № 021п от 04.09.2015, в соответствии со статьями 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Недостаточное количество квалифицированных специалистов для выполнения видов работ: №№ 1.1 – 1.3 в количестве 5-ти специалистов; №№ 4.2, 5.2, 6.12 в количестве 4-х специалистов; №№ 4.6, 5.1, 5.7 в количестве 4-х специалистов; №№ 5.3 – 5.6 в количестве 6-ти специалистов; № 6.10 в количестве 2-х специалистов; № 8 в количестве 5-ти специалистов; № 9 в количестве 1-го специалиста; № 11 в количестве 5-ти специалистов; № 12 в количестве 2-х специалистов; № 13 - с образованием: «Электрические устройства» в количестве 1-го специалиста, «Теплогазоснабжение и вентиляция» в количестве 1-го специалиста, «Водоснабжение и водоотведение» в количестве 2-х специалистов. Нарушены требования п.п. 1.1, 1.3 разд. 1.2, п. 2.1 разд. 2.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске.	20.11.2015
2.	Не все специалисты, принимающие непосредственное участие в процессе подготовки проектной документации, повышают свою квалификацию в области проектной деятельности не реже 1-го раза в 5 лет. Нарушены требования п. 3.3 разделов 1.1, 2.1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	20.11.2015

3.	Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-П 60542948 00002-2012 «Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность ОИАЭ и других объектов капитального строительства при подготовке проектной документации».	20.11.2015
3.1.	Отсутствуют документы, регламентирующие деятельность подразделений, участвующих в обследовании строительных конструкций. Нарушены требования п. 5.2 (2) СТО СРО-П 60542948 00002-2012; разд. 10 СТО 95 105-2013.	
3.2.	Не определен уровень квалификации специалистов, осуществляющих нормоконтроль рабочей и технологической документации. Нарушены требования п. 8.2 СТО СРО-П 60542948 00002-2012; п. 6.3 ГОСТ Р 21.002-2014.	
3.3.	При разработке проекта RS3P.D.907.10URA@@.@@@@@.012DC функции нормоконтроллера выполнял ГИП указанного проекта П.Н. Кравченко, но участник разработки проекта не может исполнять функции нормоконтроллера. Нарушены требования п.8.2 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.	
3.4.	Не разработана процедура внесения изменений в проектную документацию. Отсутствуют записи о замечаниях нормоконтроллера и вносимых исправлениях в документацию. Нарушены требования п. 9 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.	
3.5.	Отсутствует утвержденный список действующей НД для выполнения работ. Нарушены требования п.7.3 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих архитектурно-строительное проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru.

Председатель
Дисциплинарной комиссии
(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)