

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-П-ПС-064

г. Москва

« 09 » 09 2015 г.

Выдано

ЗАО «Энергобалт»

г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 30

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки № 020п от 04.09.2015, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

| № п/п | Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены | Срок устранения нарушений |
|-------|---|---------------------------|
| 1. | Не соблюдаются требования стандарта СТО-П-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством». | 20.11.2015 |
| 1.1. | Не назначен представитель по качеству из состава высшего руководства организации. Нарушены требования: п. 2.1 СТО-П-00003-2009; п. 5.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011. | |
| 1.2. | Не проводится анализ со стороны руководства системы менеджмента качества. Нарушены требования: п. 2.1 СТО-П-00003-2009; п. 5.1 ГОСТ ISO 9001-2011. | |
| 1.3. | В представленной ПОК (С/РПТКД) Ревизия № 2 в Приложении А «Перечень основных используемых нормативных документов» указано неверное обозначение НД – ПНАЭ Г-7-002-87 (не существует) вместо ПНАЭ Г-7-002-86. Нарушены требования п. 2.1 СТО-П-00003-2009; п. 4.2.3 ГОСТ ISO 9001-2011. | |
| 1.4. | В представленной ПОК (С/РПТКД) Ревизия № 2 в разделе «Политика ЗАО «Энергобалт» в области обеспечения качества проектной продукции» не установлен приоритет обеспечения безопасности ОИАЭ при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии. Нарушены требования: п. 2.4 СТО-П-00003-2009; п. 14 НП 090-11. | |

| | | |
|------|---|------------|
| 2. | Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-П 60542948 00002-2012 «Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность ОИАЭ и других объектов капитального строительства». | 20.11.2015 |
| 2.1. | Не определен уровень квалификации специалистов, осуществляющих нормоконтроль рабочей и технологической документации. Нарушены требования: п. 8.2 СТО СРО-П 60542948 00002-2012; п. 6.3 ГОСТ Р 21.002-2014. | |
| 2.2. | Отсутствует утвержденный список действующей НД для выполнения работ. Нарушены требования п. 7.3 СТО СРО-П 60542948 00002-2012. | |
| 3. | Не соблюдаются требования правил саморегулирования НПСАП-2009-1 «Требования к страхованию членами некоммерческого Партнерства «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» гражданской ответственности». В договоре страхования гражданской ответственности № 14180D40W4772 от 24.12.2014 установлена безусловная франшиза на каждый страховой случай. Нарушены требования п. 7.2 НПСАП-2009-1 | 20.11.2015 |

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих архитектурно-строительное проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru.

Председатель
Дисциплинарной комиссии
(должность)

(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)