

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-П-ПС-008

г. Москва
(место составления)

« 12 » 03 2015 г.

Выдано

ОАО «Стройтрансгаз»

125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1.

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)


На основании Акта проверки от 10.03.2015 № 004п, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не проводилась аттестация на соответствие занимаемой должности за последние пять лет. Нарушены требования п. 3.1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	08.06.2015
2.	Не представлен приказ о создании аттестационной комиссии по проверке знаний норм и правил по безопасности в атомной энергетике. Нарушены требования п. 3.2 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	08.06.2015
3.	Отсутствует Служба охраны труда; не представлен расчет, утвержденный руководителем организации, выполненный в соответствии с «Межотраслевыми нормативами численности работников службы охраны труда в организациях», утвержденными Постановлением Минтруда РФ от 22 января 2001 г. N 10. Нарушены требования п. 8 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	08.06.2015
4.	Выявлены нарушения требований стандарта СТО СРО-П 60542948 00002-2012 «Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность ОИАЭ и других объектов капитального строительства»: не учитывается и не сохраняется информация о внесении изменений в документы,	08.06.2015

	возникающие в процессе проектной деятельности; не организована система учета и хранения проектной документации. Нарушены требования раздела 9 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.	
5.	Не соблюдаются правила саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ» - Договор № 30-3000/ТП-20/02-04 от 24.02.2015 с ООО «Уралпроектинжиниринг» не содержит в своих реквизитах следующих сведений: реквизиты документа, подтверждающего право выдавать саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам на объектах использования атомной энергии, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства. Нарушены требования п. 1.1 Правил.	08.06.2015

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru.

Председатель
Дисциплинарной комиссии
(должность)


(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)