

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-П-ПС- 057

г. Москва
(место составления)

« 07 » 08 2015 г.

Выдано

АО «Промэлектромонтаж-СТН»

129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 7, стр. 1.

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)


На основании Акта проверки от 24.07.2015 № 018п, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не все руководители и специалисты, принимающие непосредственное участие в выполнении проектных работ, повышают свою квалификацию не реже 1-го раза в 5 лет: не имеют повышения квалификации 4 работника в категории «Руководство», 31 работник в категории «ИТР». Нарушены требования п. 3.3 разделов 1.1, 2.1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	30.09.2015
2.	Не соблюдаются требования стандарта СТО-П-00003-2009 в части соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:	30.09.2015
2.1.	Отчеты о проведении внутренних аудитов за 2014 год не содержат подписи ответственных лиц. Нарушены требования: п. 2.1 СТО-П-00003-2009; п. 4.2.4 ГОСТ ISO 9001-2011.	
2.2.	В представленных листах несоответствий, выявленных в ходе внутреннего аудита системы менеджмента качества за 2014 год в графе «Корректирующие действия» описывается коррекция (устранение выявленных несоответствий без воздействия на причину возникновения выявленных несоответствий). Нарушены требования: п.2.1 СТО-С-00003-2009; п.8.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	

2.3.	Отсутствует документально оформленная процедура проведения внешних аудитов. Нарушены требования п. 2.3 СТО-П-00003-2009.	30.09.2015
2.4.	представленная «Программа обеспечения качества монтажных работ при капитальном строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и модернизации ядерных установок (атомных станций)» СТО СМК 7.5-02-2015 не содержит область ее распространения и не устанавливает порядок ее пересмотра. Нарушены требования: п. 2.4 СТО-П-00003-2009; п.п. 11, 12 НП 090-11.	
3.	Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-П 60542948 00002-2012: не разработано Положение о нормоконтроле. Нарушены требования п. 8.1 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.	30.09.2015
4.	Не соблюдаются требования стандарта СТО 95 106-2013 «Организация деятельности генерального проектировщика. Общие требования»: разработанные документы на систему управления проектами – П СУП.D-01 «Положение. Общий стандарт управления проектами предприятия», П СУП.D-02 «Руководитель проекта», Р СУП.R-11 «Сбор и ввод фактических данных в график проекта» не описывают аспекты деятельности Генерального проектировщика, связанные с управлением проектов. Нарушены требования п. 10.2 СТО 95 106-2013.	30.09.2015

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих архитектурно-строительное проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**.

Председатель
Дисциплинарной комиссии
(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)