

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»**

Экз № 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-П-ПД- 001

г. Москва

«24» 01 2015 г.

Выдано

ОАО «Группа Е4»

123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, П9;
ИНН 7720554943

(наименование организации, в адрес которой выносится предупреждение)

На основании акта проверки от 23.07.2014 № 023п, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» 06.08.2014 было вынесено предписание № СРО-П-ПС-054 об устранении выявленных нарушений.

В связи с неисполнением в установленный срок указанного предписания,

ПРЕДУПРЕЖДАЮ:

в случае неисполнения предписания от 06.08.2014 № СРО-П-ПС-054 в срок до **31.07.2015**, действие выданного свидетельства о допуске к работам № СРО-П-010-00198/1-12072013 от 12.07.2013 будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

Председатель
Дисциплинарной комиссии



А.В. Толмачев

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»**

Экз. № 2

**Заключение
об устранении ОАО «Группа Е4» нарушений,
указанных в предписании № СРО-П-ПС-054 от 06.08.2014**

г. Москва

27.01.2015

ОАО «Группа Е4» не представила отчет по устранению нарушений по указанному предписанию.

Результаты проверки и заключение об устранении нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1	<p>В ОАО «Группа Е4» недостаточное количество квалифицированного персонала, работающего по основному месту работы. Из заявленных специалистов в категории «ИТР» - 64 человека работают по совместительству.</p> <p>ОАО «Группа Е4» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по наличию квалифицированного персонала для видов работ №№ 1.1 – 1.3, 2, 3, 4.1 – 4.6, 5.1 – 5.7, 6.1 – 6.12, 7.1 – 7.5, 8, 9, 10, 11, 12.</p> <p>Нарушены требования п. 1 гл. II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
2	<p>Не все руководители и специалисты ОАО «Группа Е4» занятые в области проектной деятельности повышают квалификацию не реже 1 раза в 5 лет: для вида работ № 13 в категории ИТР не повышали квалификацию 6 специалистов из 23.</p> <p>Нарушены требования п. 3 гл. I разд. 2 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
3	<p>ОАО «Группа Е4» не соблюдает требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»: подана заявка на 2014 год на повышение квалификации в области проектирования на одного специалиста (Полещук Анастасия Сергеевна), при этом специалисты: Козловская Л.П., Кузьменко А.А., Давыдкова С.А., Парнышкова Л.К., Попцова Е.А., Смирнова М.Б. - не повышали свою квалификацию</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>

	за последние 5 лет. Нарушены требования п. 3.5.2.2. Приложение № 2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам.	
4	ОАО «Группа Е4» не соблюдает требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»: работники организации, указанные в категории «Руководство» - Костылёв Д.В. и Довыдов В.И. не проходили аттестацию в центральной аттестационной комиссии СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ». Нарушены требования п. 4.3. Приложение № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
5.1	Не разработаны процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции (при проектировании в области строительства); планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества. Нарушены требования п. 7.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
5.2	Не разработана процедура внешних аудитов для привлекаемых сторонних организаций, выполняющих работы. Нарушены требования п. 2.3 СТО-П-00003-2009.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
5.3	Установленные цели в области качества на 2014 год в целом по предприятию не соотносятся с жизненным циклом продукции Организации в области качества. Нарушены требования п. 7.1 а ГОСТ ISO 9001-2011.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
5.4	Для «отчета о функционировании СМК ОАО «Группа Е4» за 2013 год отсутствуют входные данные: обратная связь от потребителей (например анкеты по работе с заказчиками); функционирование процессов и соответствие продукции; последующие действия, вытекающие из предыдущих анализов со стороны руководства. Нарушены требования 5.6.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
5.5	Записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и продукция соответствуют требованиям, не ведутся. Нарушены требования п. 7.1d ГОСТ ISO 9001-2011.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
5.6	Не проводится мониторинг и измерение характеристики продукции в целях верификации соблюдения требований	Нарушение не устранено. Не представлены материалы,

	к продукции; это должно осуществляться на соответствующих стадиях процесса жизненного цикла продукции согласно запланированным мероприятиям. Нарушены требования п. 8.2.4 ГОСТ ISO 9001-2011).	подтверждающие устранение нарушения.
6.1	Отсутствуют должностные инструкции специалистов, выполняющих проектные работы (инженера-проектировщика, ведущего конструктора и др.), где определяется уровень ответственности, список действующей нормативной документации для выполнения функциональных обязанностей. Нарушены требования п. 5.2 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
6.2	Отсутствуют документы организационной структуры, которые должны содержать описание зоны ответственности участников структуры (внешние и внутренние) в соответствии с предоставленными полномочиями Нарушены требования п. 6 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
6.3	Не разработано Положение о нормоконтроле. Нарушены требования п. 8.1 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
6.4	Не организован процесс учета и хранения проектной документации, который должен осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 21.1003-2009: отсутствует регламент по учету и хранению проектной документации, отсутствует фиксация действий по проекту в процессе работы над проектом. Нарушены требования раздела 9 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.

ОАО «Группа Е4» не устранило нарушения по всем пунктам предписания № СРО-П-ПС-054 от 06.08.2014.

Главный специалист
отдела технического надзора



Г.Л. Бажуков