

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное  
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-П-ПС- 017**

г. Москва  
(место составления)

« 09 » 04 2015 г.

Выдано

**АО ФЦЯРБ**

115409, г. Москва, Каширское шоссе, дом 33.

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 02.04.2015 № 008п, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:


№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не соблюдаются требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по наличию квалифицированного персонала:	
1.1.	Отсутствуют квалифицированные специалисты для выполнения видов работ: №№ 6.4 – 2 чел.; № 6.5 – 1 чел. Нарушены требования п.п. 1, 1.3 разд. 1.1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	29.06.2015
1.2.	Недостаточное количество квалифицированных специалистов для выполнения вида работ № 13 с образованием по специальностям: «Промышленное и гражданское строительство» - 4 чел., «Архитектура» - 2 чел., «Теплогазоснабжение и вентиляция» - 3 чел., «Водоснабжение и водоотведение» - 3 чел. Нарушены требования п. 2.1 разд. 2.2 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	
2.	Не все специалисты повышают свою квалификацию в области проектной деятельности не реже 1-го раза в 5 лет – не повысили квалификацию 15 человек. Нарушены требования п. 3.3 разд. 1.1, 2.1 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам.	29.06.2015

3.	<p>Отсутствует служба охраны труда, численностью не менее установленной Постановлением Минтруда РФ от 22 января 2001 г. N 10. В соответствии с расчетом, утвержденным Главным инспектором АО ФЦЯРБ минимальная численность указанной службы должна составлять 2,2 специалиста.</p> <p>Нарушены требования п. 8 разд. 1.1, 2.1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	29.06.2015
4.	Не соблюдаются требования стандарта СТО-П-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соблюдения требований ГОСТ ISO 9001-2011:	29.06.2015
4.1.	<p>п. 9.4 «Анализ данных», п. 9.5.1 «Постоянное улучшение» РК ФЦЯРБ В-02-14 содержат ссылки на неверные и отсутствующие пункты Руководства по качеству.</p> <p>Нарушены требования: п. 2.1 СТО-П-00003-2009; п. 4.2.3 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
4.2.	<p>по результатам внутренних проверок руководство, ответственное за проверяемые области деятельности, организует устранение несоответствий (коррекция), но не обеспечивает проведения корректирующих действий для устранения причин выявленных несоответствий.</p> <p>Нарушены требования: п. 2.1 СТО-П-00003-2009; п. 8.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011; п.п. 9.2.2, 9.5.2 РК ФЦЯРБ В-02-14.</p>	
4.3.	<p>Не разработана процедура проведения внешних аудитов.</p> <p>Нарушены требования п. 2.3 СТО-П-00003-2009.</p>	
4.4.	<p>Программа обеспечения качества проекта создания системы обращения с отработавшим ядерным топливом и его транспортировки в губе Андреева ПОК ФЦЯРБ-03-13 (утв. 10.06.2013) не соответствует требованиям нормативного документа НП 090-11 в части требований к содержанию программ обеспечения качества: отсутствует раздел «Политика в области качества», отсутствует раздел «Управление персоналом», отсутствует раздел «Метрологическое обеспечение», отсутствует раздел «Обеспечение качества программных средств и расчетных методик», отсутствует раздел «Обеспечение надежности».</p> <p>Нарушены требования: п. 2.4 СТО-П-00003-2009; гл. III НП 090-11.</p>	
5.	Не соблюдаются требования стандарта СТО 95 106-2013 «Организация деятельности генерального проектировщика. Общие требования»:	29.06.2015
5.1.	<p>Не разработана документация системы управления проектами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стандарт управления проектами (Д-01);</li> <li>- положение о подразделении по управлению проектами (Д-02);</li> <li>- регламент разработки и актуализации календарно-</li> </ul>	

	<p>сетевого графика проектной деятельности (Р-02);</p> <p>- регламент взаимодействия участников проекта (Р-04).</p> <p>Нарушены требования п. 10.2 СТО 95 106-2013.</p>	
5.2.	<p>Не создано подразделение по управлению проектами (ОУП).</p> <p>Нарушены требования п. 10.3.1 СТО 95 106-2013.</p>	29.06.2015
6.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-П 60542948 00002-2012 «Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность ОИАЭ и других объектов капитального строительства»:</p>	29.06.2015
6.1.	<p>Должностные инструкции не определяют функциональные обязанности и уровень ответственности сотрудников при разработке проектной документации.</p> <p>Нарушены требования п. 5.2, разд. 6 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.</p>	
6.2.	<p>Не разработана процедура внесения изменений в проектную документацию.</p> <p>Нарушены требования разд. 9 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.</p>	
6.3.	<p>Не определен состав специалистов, на которых возложена ответственность за учет и хранение проектной документации.</p> <p>Нарушены требования разд. 9 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.</p>	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» и по электронной почте: [PanovaNG@atomsro.ru](mailto:PanovaNG@atomsro.ru).

**Председатель**  
**Дисциплинарной комиссии**  
 (должность)



(подпись)

**Толмачев А.В.**  
 (расшифровка подписи)