

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное  
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»**

---

Экз № 1

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-П-ПД- 011**

г. Москва  
(место составления)

«10» 08 2015 г.

Выдано

**АО ФЦЯРБ**

115409, г. Москва, Каширское шоссе, дом 33;

ИНН 7706801975

(наименование организации, в адрес которой выносится предупреждение)

На основании акта проверки от 02.04.2015 № 008п, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» 09.04.2015 было вынесено предписание № СРО-П-ПС-017 об устранении выявленных нарушений.

В связи с неисполнением в установленный срок указанного предписания,

**ПРЕДУПРЕЖДАЮ :**

в случае неисполнения п.п. 5.1, 6.1, 6.2 предписания от 09.04.2015 № СРО-П-ПС-017 в срок до **09.11.2015** действие выданного свидетельства о допуске к работам № СРО-П-010-00013/4-12122014 от 12.12.2014 будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

Председатель  
Дисциплинарной комиссии



А.В. Толмачев

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное  
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»**

Экз. № 

**Заключение  
об устранении АО ФЦЯРБ нарушений указанных  
в предписании № СРО-П-ПС-017 от 09.04.2015**

г. Москва

15 июля 2015 г.

Заключение об устранении нарушений сделано на основании отчета АО ФЦЯРБ об устранении нарушений от 16.06.2015 исх. № 220/4-3191 и материалов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Результаты проверки и заключение об устранении нарушений:

| №<br>п/п | Краткое изложение выявленных нарушений<br>с указанием нормативного правового акта,<br>требования которого нарушены   | Результаты проверки   |
|----------|--|---|
| 1.       | Не соблюдаются требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по наличию квалифицированного персонала:   |   |
| 1.1.     | Отсутствуют квалифицированные специалисты для выполнения видов работ: №№ 6.4 – 2 чел.; № 6.5 – 1 чел.<br>Нарушены требования п.п. 1, 1.3 разд. 1.1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.   | <b>Нарушения устранены.</b><br>Представлены:<br>- документы на 5 специалистов (копии трудовых книжек и документов об образовании);<br>- оперативную заявку на повышение квалификации на 2015 год 17 специалистов организации. |
| 1.2.     | Недостаточное количество квалифицированных специалистов для выполнения вида работ № 13 с образованием по специальностям: «Промышленное и гражданское строительство» - 4 чел., «Архитектура» - 2 чел., «Теплогазоснабжение и вентиляция» - 3 чел., «Водоснабжение и водоотведение» - 3 чел.<br>Нарушены требования п. 2.1 разд. 2.2 Требований к выдаче свидетельств о допуске. |   |
| 2.       | Не все специалисты повышают свою квалификацию в области проектной деятельности не реже 1-го раза в 5 лет – не повысили квалификацию 15 человек.<br>Нарушены требования п. 3.3 разд. 1.1, 2.1 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам.   | <b>Нарушение устранено.</b><br>Представлена оперативная заявка на повышение квалификации на 2015 год 17 специалистов организации.   |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 3.   | <p>Отсутствует служба охраны труда, численностью не менее установленной Постановлением Минтруда РФ от 22 января 2001 г. N 10. В соответствии с расчетом, утвержденным Главным инспектором АО ФЦЯРБ минимальная численность указанной службы должна составлять 2,2 специалиста.</p> <p>Нарушены требования п. 8 разд. 1.1, 2.1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>            | <p><b>Нарушение устранено.</b></p> <p>Представлен приказ № 220/54-П от 17.02.2015 о назначении ответственных лиц за организацию работ по охране труда (3 человека).</p>                            |
| 4.   | <p>Не соблюдаются требования стандарта СТО-П-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соблюдения требований ГОСТ ISO 9001-2011:</p>   |  |
| 4.1. | <p>п. 9.4 «Анализ данных», п. 9.5.1 «Постоянное улучшение» РК ФЦЯРБ В-02-14 содержат ссылки на неверные и отсутствующие пункты Руководства по качеству.</p> <p>Нарушены требования: п. 2.1 СТО-П-00003-2009; п. 4.2.3 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>  | <p><b>Нарушение устранено.</b></p> <p>Представлен откорректированный РК ФЦЯРБ В-02-14 «Руководство по качеству».</p>   |
| 4.2. | <p>по результатам внутренних проверок руководство, ответственное за проверяемые области деятельности, организует устранение несоответствий (коррекция), но не обеспечивает проведения корректирующих действий для устранения причин выявленных несоответствий.</p> <p>Нарушены требования: п. 2.1 СТО-П-00003-2009; п. 8.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011; п.п. 9.2.2, 9.5.2 РК ФЦЯРБ В-02-14.</p> | <p><b>Нарушение устранено.</b></p> <p>Представлен журнал учета учебных мероприятий – проведен семинар 13.05.2015 для руководителей структурных подразделений по проведению внутреннего аудита.</p> |
| 4.3. | <p>Не разработана процедура проведения внешних аудитов.</p> <p>Нарушены требования п. 2.3 СТО-П-00003-2009.</p>  | <p><b>Нарушение устранено.</b></p> <p>Представлен разработанный СТО ФЦЯРБ-18-15 «Внешний аудит».</p>   |
| 4.4. | <p>Программа обеспечения качества проекта создания системы обращения с отработавшим ядерным топливом и его транспортировки в губе Андреева ПОК ФЦЯРБ-03-13 (утв. 10.06.2013) не соответствует требованиям нормативного документа НП 090-11 в части требований к содержанию программ обеспечения качества: отсутствует раздел «Политика в</p>   | <p><b>Нарушение устранено.</b></p> <p>Представлен откорректированная ПОК ФЦЯРБ-03-13 (версия 2), включающая все разделы.</p>   |

|      |  |  |
|------|--|--|
|      | <p>области качества», отсутствует раздел «Управление персоналом», отсутствует раздел «Метрологическое обеспечение», отсутствует раздел «Обеспечение качества программных средств и расчетных методик», отсутствует раздел «Обеспечение надежности».</p> <p>Нарушены требования: п. 2.4 СТО-П-00003-2009; гл. III НП 090-11.</p>  |  |
| 5.   | <p>Не соблюдаются требования стандарта СТО 95 106-2013 «Организация деятельности генерального проектировщика. Общие требования»:</p>   |  |
| 5.1. | <p>Не разработана документация системы управления проектами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стандарт управления проектами (Д-01);</li> <li>- положение о подразделении по управлению проектами (Д-02);</li> <li>- регламент разработки и актуализации календарно-сетевого графика проектной деятельности (Р-02);</li> <li>- регламент взаимодействия участников проекта (Р-04).</li> </ul> <p>Нарушены требования п. 10.2 СТО 95 106-2013.</p> | <p><b>Нарушение не устранено.</b></p> <p>Представлен СТО ФЦЯРБ-16-14 «Организация работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту ОИАЭ и других объектов капитального строительства». Стандарт не охватывает документы по управлению проектами как генпроектировщика.</p> |
| 5.2. | <p>Не создано подразделение по управлению проектами (ОУП).</p> <p>Нарушены требования п. 10.3.1 СТО 95 106-2013.</p>   | <p><b>Нарушение устранено.</b></p> <p>Представлены приказы о назначении группы управления проектами.</p>   |
| 6.   | <p>Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-П 60542948 00002-2012 «Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность ОИАЭ и других объектов капитального строительства»:</p>   |  |
| 6.1. | <p>Должностные инструкции не определяют функциональные обязанности и уровень ответственности сотрудников при разработке проектной документации.</p> <p>Нарушены требования п. 5.2, разд. 6 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.</p>  | <p><b>Нарушение не устранено.</b></p> <p>Не представлены должностные инструкции специалистов, участвующих в разработке проектной документации.</p>   |
| 6.2. | <p>Не разработана процедура внесения изменений в проектную документацию.</p> <p>Нарушены требования разд. 9 СТО СРО-П 60542948 00002-2012.</p>   | <p><b>Нарушение не устранено.</b></p> <p>Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>  |
| 6.3. | <p>Не определен состав специалистов, на которых возложена ответственность за учет</p>  | <p><b>Нарушение устранено.</b></p> <p>Представлены документы:</p>  |



|  |  |   |
|--|--|---|
|  | и хранение проектной документации.<br>Нарушены требования разд. 9 СТО СРО-П 60542948 00002-2012. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Положение об отделе документооборота;</li> <li>- должностная инструкция ведущего специалиста отдела документооборота.</li> </ul> |
|--|--|---|

АО ФЦЯРБ не устранило п.п. 5.1, 6.1, 6.2 нарушений, указанных в Предписании.

Главный специалист  
Отдела технического надзора



Хорькова М.М.